

Intel Speedstep CPU

Beitrag von „BluesDude“ vom 5. September 2019, 00:31

[Zitat von kuckkuck](#)

Sicher, dass mit HWP Enable 800Mhz nicht existiert?

Ja, habs gerade nochmal probiert (Screenshot). PluginType ist auch gesetzt und steht auf 1

Das sind meine BIOS Einträge. Das Intel Power Gadget läuft damit permanent auf 4GHz. Die Option Intel Speed Shift Technologie war auf Disabled gestellt - habe ich jetzt mal Testweise auf Enabled stehen. Doch auch das brachte nach dem Reboot keinen Erfolg. An der CPU Clock Ratio und CPU Frequency kann ich nichts umstellen.