

Erledigt

Sleep / Wake-up Problematik z390

Beitrag von „CMMChris“ vom 7. September 2019, 21:11

USB Eject nach Sleep liegt in den meisten Fällen am RAM Takt. Sobald dieser den maximal für echte Macs verfügbaren Takt (aktuell 2666MHz) überschreitet tritt der Fehler auf.