


# Erledigt Thunderbolt 3.0 PCIe-Karte hacktauglich

Beitrag von „DSM2“ vom 9. September 2019, 14:57

Wo ist dieser den?

Auf der Zeichnung sehe ich keinen Thunderbolt AIC Connector.



Das Board besitzt eindeutig keinen Thunderbolt AIC Header.



[MacGrummel](#) über den Thunderbolt AIC Connector bekommt die Thunderbolt Karte keinen Strom.

Strom gibt's über den PCIe Slot.

Der 5 Pin AIC ist für GPIO.