

**Erledigt**

## **Thunderbolt 3.0 PCIe-Karte hacktauglich**

**Beitrag von „DSM2“ vom 9. September 2019, 18:27**

Sorry verguckt irgendwie...

An sich kein AIC Header aber vielleicht setzt MSI auf einen alternativen Anschluss.

Wäre zwar komisch da alle andern einheitlichen Anschluss haben.

Ich check gleich mal was...

Edit: laut Handbuch nennt sich der Thunderbolt AIC JTBT1 welcher auf deinem Board laut manual nicht existiert und genau wie alle anderen AIC Header aussieht...

Aber gut...

Ich versuch mal gleich was am Bios.