

Erledigt

Plötzliche KP obwohl keine Änderung

Beitrag von „locojens“ vom 25. September 2019, 07:44

Hast du die Möglichkeit ein anderes Netzteil zu testen? Da unter mac OS die ganze Energieverwaltung ja etwas anders läuft als unter Windows kann selbst eben dieses

ein Problem verursachen. Das hatte ich mal zu Z68 zeiten, da hab ich mich auch dumm und dümmer gesucht.

PS: manchmal reicht es auch einfach den 24 Pol und je nach Board den oder die P8 Stecker abzuziehen und wieder anzustecken.