

Zeigt mal her euren Drahtesel

Beitrag von „Holz_Michel“ vom 25. September 2019, 19:00

gegen Versprödung hilft Weichglühen mit dem Brenner nach dem Schweißen oder man unterbindet die Hitzeentwicklung durch Kühlung mit viel Stickstoff