

Erledigt

## HILFEEEE kein Boot nach Update auf 10.14.4

Beitrag von „pcklaus“ vom 1. Oktober 2019, 20:24

Hallo [griven](#), ich hatte zuerst ein Mac Pro 6,1 SMBIOS laufen und irgendwann vor paar Tagen bin ich dazub überegegangen meine config.plist ein wenig zu überarbeiten es ist jetzt ein iMacPro1.1, auch alle aktuellen Kexte genutzt und die .efi Treiber aus dem Driver/Uefi von Clover 5089 1 zu 1 übernommen, aufgefallen ist mir das nicht ein Treiber mehr aktualisiert wurde als die aus den vorher in DriversUEFI älteren Clover Versionen. Das system läuft also schon klasse ebenso das Powermanagenent XCPM also im Idle komme ich so knapp an 8 Watt bei einem durchschnittlichen CPU-Takt zwischen 1.56-2,23 GHz geht aber im Cinebench R15 über 1260 Punkte hab leicht übertaktet bis 4GHz werde mir auf einer weiteren SSD eine CCC Kopie anlegen und dann dort versuchen ob ich das Update auf 10.14.6 bootfähig bekomme weil das aktuelle 10.14.4 läuft von einer Samsung 960Pro 512GB. An Grafik habe ich eine Nvidia GTX670 UEFI Firmware drauf läuft ja nativ unter Mojave habe einen 24" ASUS VC239 , einen 32" HP Pavillion(Baugleich mit dem HP OMEN) AMD Freesync nutz zwar noch nichts aber den als Hauptdisplay und schafft 70 Hz bei voller Auflösung und als drittes Display ein Grundig 43" Smart TV. Bootzeit und runterfahren in Nullkomma nix. Für weitere Tips bin ich gerne zu haben und schreibe erst wieder nachdem ich mich an das 10.14.6 Update gewagt habe.