

**Erledigt**

## **Externe festplatte wird nicht mehr erkannt und einbau 2 neuer Internen zur Datenrettung von noch vorhanden externen Trägern.**

**Beitrag von „g-force“ vom 4. Oktober 2019, 15:41**

Versuche es bitte mit dieser EFI: [EFI soundopfer.zip](#)

Die Microsoft-Files habe ich weggelassen, zu groß, mußt Du selber später wieder einfügen.  
Teste diese EFI bitte nur vom USB-Stick - nicht gleich in der ESP ersetzen!