

**Erledigt**

## **Externe festplatte wird nicht mehr erkannt und einbau 2 neuer Internen zur Datenrettung von noch vorhanden externen Trägern.**

**Beitrag von „g-force“ vom 6. Oktober 2019, 14:13**

Der "Microsoft-Ordner" war in der ursprünglichen EFI von [soundopfer](#) , ich habe ihn wg der Größe weggelassen. Für den Bootstick zur Installation ist er nicht notwendig.

Ich schließe mich meinen Vorrednern an - bitte mal die Empfehlungen abarbeiten und nicht von einer unerledigten Baustelle zur nächsten springen.