

Erledigt


Externe festplatte wird nicht mehr erkannt und einbau 2 neuer Internen zur Datenrettung von noch vorhandenen externen Trägern.

Beitrag von „Arkturus“ vom 6. Oktober 2019, 17:41

[soundopfer](#) Wenn Du deine USB-Ports im Hackintool ausgewählt und konfiguriert hast, musst du dieses Setup exportieren. Dabei wird ein USBPorts.kext erzeugt.



rechter Button in der unteren Symbolleiste erzeugt den Import



den USBPorts.kext im /EFI/Clover/kexts/Other einfügen und USBInjectAll.kext löschen oder verschieben.