

Erledigt

Externe festplatte wird nicht mehr erkannt und einbau 2 neuer Internen zur Datenrettung von noch vorhanden externen Trägern.


Beitrag von „soundopfer“ vom 6. Oktober 2019, 20:00

weil er die beiden vorne nicht erkennt.

Name	Konnektor	Anschl...	Dev Speed	Gerät
HS01	USB2	0x01	480 Mbps	
HS02	USB2	0x02	1.5 Mbps	USB OPTICAL MOUSE
HS03	USB2	0x03	1.5 Mbps	USB Keyboard
HS04	USB2	0x04	480 Mbps	
HS05	USB2	0x05	1.5 Mbps	
HS06	USB3	0x06	480 Mbps	IOUSBHostDevice
HS07	USB2	0x07	Unknown	
HS08	USB3	0x08	Unknown	

Die beide von vorne fehlen.

hab auch schon die kexte gefunden bzw heruntergeladen




das installieren der kexte hat nix gebracht, hab sie wie beschrieben in die efi getan und reboot sie sind dort auch noch vorhanden.

oder muss ich die kexte installieren wie in diesem video?

<https://www.google.com/url?sa=...Vaw2misRAX6mitBCqNp0ETGwS>

edit:

kann es sein das der vorbesitzer was falsch gemacht hat:



er findet einfach die ports im hackintool nicht, deswegen mach ich jetzt weiter mit den anderen schritten, soll die ich kexte in der gemounteten EFI löschen?