

Erledigt

Externe festplatte wird nicht mehr erkannt und einbau 2 neuer Internen zur Datenrettung von noch vorhanden externen Trägern.

Beitrag von „soundopfer“ vom 7. Oktober 2019, 12:31

ich hab die dateien gelöscht wie in den links gesagt wurde und die kext runter geladen dann wurde eine neue config.plist erstellt und ich

habe sie in die efi gepackt gespeichert und neu gestartet.

Wenn ich boot filevault prebooter drücke passiert nix Landet er bildschirm von davor das einzige was ich machen kann ist in die Clover options zu gehen.

edit nein ich meine kext runtergeladen sondern diese efi, und in den uefi ordner getan.

och ich könnte heulen

edit:

das einzige was geht

start uefi shell 64 kein plan was man da eintippen sollte

und die clover optinos

oben steht Boot Args: kext-dev-mode=1 rootless=0

configs

gui tuning

acip patches

smbios

pci devices

cpu tuning

graphics injector

audio tuning

startup sound output

binaris patching

system parameters