

MACOS CATALINA 10.15 ERFAHRUNGEN

Beitrag von „LevelsHackintosh“ vom 8. Oktober 2019, 16:51

Mit dem ACPI Patch und AptioFix2000 ging es immer nach dem update auf höhere Bios Versionen. Zu beginn habe ich auch mehrfach das Bios Downgraden müssen da er sonst immer da oder PDTISensor: Startet hing.

gleicher Fehler wie bei dir nach [Bios Update](#) mit dem MSI z370 Gaming Pro Carbon, MSI Z390 Tomahawk, MSI B360 Mortar Titanium und Asus Z370i ROG Strix

[al6042](#) nimm doch mal den EFI Ordner