

iMac 14,2 : Probleme mit Sidecar nach Catalina Update & DRM

Beitrag von „ThePeze“ vom 8. Oktober 2019, 22:12

Mittlerweile hab ich auf das 15,1 gewechselt, weil unter 14,2 mein Bluetooth Modul BCM943602CS nicht mehr erkannt wurde. Unter 15,1 ging es dann. Ich versuche gerade Sidecar mit dieser Methode anzubekommen. Ich berichte dann 😊

<http://dev.zeppel.eu/luca/SidecarCorePatch>

EDIT: Damit hast bei mir nicht funktioniert.