

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „locojens“ vom 20. Oktober 2019, 18:53

[Nanimos](#) Pack die Portlimitpatches (10.15.X) und die GenericUSBXHCI.kext nochmal rein und erstelle die USP-Power.kext nochmal neu ... ich habe auch bis Catalina 10.15.0 die SSDT_EC.aml weggelassen weil es auch ohne lief. nun hatte ich unter Mojave nochmal alles neu gemacht. Ergebnis unter Catalina war alles ganz anders. Eben andere wirre Einstellungen.

Also unter Catalina alles nochmal eingerichtet und es läuft, selbst mit dem Rückschritt auf Mojave (wenn ich die eigentliche SSD reinstecke mit dem Catalina Clover)