

Erledigt

## Ram Steckplatz wird nicht erkannt

Beitrag von „mustinet1900“ vom 2. März 2013, 16:40

Hmm das klingt logisch. Es kann also sein das Pos2 nur durch 1 aktivierbar ist und das nur wenn beide Ram identisch sind.

Hatte vor ein paar Wochen mal ein zwei gleiche getestet gehabt, da kam am Anfang auch kein Bild und nach dem zweiten oder dritten Versuch wurden beide problemlos erkannt.

Werde heute Abend mal vom Kollegen das andere Gegenstück zu meinem 2Gb ausleihen und es mal testen.

Ich hatte es nur mit Gigabyte verglichen und gedacht die Arbeitsweise wäre bei den heutigen Boards identisch.

Hab mal hier ein kleines Foto von meinen Ram gemacht:

