

## **In Arbeit** Latitude 5580-Bootstick

**Beitrag von „DotWin“ vom 21. Oktober 2019, 17:14**

Ich hatte mit meinem Fujitsu LIFEBOOK ähnliche Probleme, dass der CLOVER-Bootstick nicht angezeigt wurde.

Ich musste hierzu Folgendes einstellen (die Optionen werden bei dir evtl. anders aussehen oder vielleicht nicht mal vorhanden sein):

BIOS:

Security -> Secure Boot Configurations -> Secure Boot Option: Disabled

Advanced -> Boot Configurations -> CSM: Enabled

Advanced -> Boot Configurations -> UEFI: Enabled

Beim Erstellen der EFI-Partition des Sticks mittels Clover auswählen:

- Install Clover in the ESP
- Clover for BIOS (legacy) booting -> Clover EFI 64-Bit SATA

Außerdem spielte es eine Rolle, an welchem meiner beiden USB-Ports der Stick hing.

Am linken ging's nicht, am rechten schon.

Vielleicht probierst Du auch mal einen anderen Port.

Keine Ahnung, ob Du so Erfolg hast.

Ich habe fast 5 Abende damit zugebracht, endlich die Installation starten zu können.

Die Post-Install-Konfiguration war dagegen verhältnismäßig einfach.

Viel Erfolg!