

**Erledigt**

## **Abit I-45CV Clover Audio und Lan Fragen**

**Beitrag von „bounty96“ vom 29. Oktober 2019, 23:00**

Scheinbar war ich schonmal auf der Suche nach der gleichen Sache.

In meinen Lesezeichen habe ich einen Link gefunden mit einer Lösung welche in dem Beitrag angeboten wird. Also eher zwei Lösungen.

Ich weis nicht um welche Version von OS X es sich da gehandelt hat.

Und ich weis auch nicht ob ich eine Strafe bekomme wenn ich den Link hier einfüge.

Aber hier mal die zwei Lösungsansätze:

Code

1. \System\Library\Extensions\IONetworkingFamily.kext\Contents\PlugIns\AppleYukon.kext\Contents\Info.p
- 2.
3. and edit it to include your ID, which should be structured like:
- 4.
5. 0x435311ab
- 6.
7. (vendor-ID last - in most cases, it'll always be 11AB for Marvel Yukon chips)

Code

1. 1) Download & replace IOPCIFamiy.kext file
- 2.
3. 2) Put your hardware's ID in AppleYukon2.kext
- 4.
5. - You can obtain it for example in Windows using Device Manager.
- 6.
7. - "VEN\_11AB" is the vendor id
- 8.
9. - "DEV\_4363" is the device id
- 10.
11. - so, your hardware's ID for yukon should be like this "0x436311ab"
- 12.
13. 3) Clear kext cache file
- 14.
15. 4) Reboot

Alles anzeigen

Die zweite Lösung lässt sich vielleicht anstatt mit dem IOPCIFamily Kext mit dem IONetworkingFamily Kext umsetzen.

Achja vielleicht hilf auch ein "-f" oder "kext-dev-mode=1" als Bootflag.