

Umsteiger von MacOS auf Hackintosh

Beitrag von „DSM2“ vom 31. Oktober 2019, 08:03

Netzteil direkt raus, dieses ist viel zu niedrig bemessen.

750 Watt sollten es schon mindestens sein.

Bezüglich des rests kann ich dir das Lexicon in unserem Forum ans Herz legen und einfach auch mitlesen bei den vielen Thematiken, selbst wenn du vielleicht von diesem Problemen gar nicht betroffen bist.

Es geht dabei vielmehr um die Lösungen bzw auch die Erklärungen, wie etwas funktioniert, wieso etwas geschieht, was man tut um es zu beheben.

Unter anderem auch mal in meinen X299 Thread schauen, da ich dort auf einige Punkte eingehe und zeige.

<https://www.hackintosh-forum.de/lexicon/>

[X299 Tutorial - ASUS WS X299 Sage/10G](#)