

# MacOS Catalina 10.15.1 (SKYLAKE) (Z170) CPU Temperaturen im Idle bei 90 - 100°

Beitrag von „CMMChris“ vom 3. November 2019, 23:23

[pebbly](#) Was sollte das Definieren von USB Anschlüssen damit zu tun haben? Für macOS gibt es keine Treiber für USB gesteuerte Wasserkühlungen, das System kann damit gar nichts anfangen. Und selbst wenn da nichts gesteuert wird bleibt die Pumpe garantiert nicht einfach so stehen.

[andreytmk](#) Hast du mal getestet das System ohne X86PlatformPlugin zu fahren? Sprich PluginType=0. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht und fahre mein eigenes System seit mehreren Monaten so.