

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 5. November 2019, 19:05

[TobiasH](#) OK, alles klar. An der USB-Konfiguration kann es aber eigentlich nicht liegen. Das funktioniert mit der USBPorts.kext einwandfrei (die für iMacPro1,1 war sowieso korrekt, die für iMac19,1 hab ich ja mittlerweile korrigiert). Die Datei "SSDT-UIAC-DESIGNARE-Z390-V7.aml" (in ACPI/patched) ist bei der Verwendung der USBPorts.kext wie gesagt unnötig. Falls du die irrtümlich noch drin hattest, sollte die natürlich raus. Die Port-Limit-Patches sind mit der USBPorts.kext ebenfalls unnötig.

An den Meldungen, die [colamixer](#) bekommt, ist dennoch definitiv der schnelle RAM schuld-