

LGA771 Mod neuer Prozi - Sleep geht nicht mehr, wie es sein sollte

Beitrag von „bounty96“ vom 8. November 2019, 23:43

Evtl. auch mal mit dem nullcpupowermanagement.kext testen. War bei mir bei manchen Board/Xeon Kombinationen nötig. Hauptsächlich bei Harpertown Xeons wenn ein anderes als MP3,1 SMBIOS benutzt wurde.

Was ich auch mal hatte, dass ich OS X ziemlich zickig in Bezug auf den ICH10 angestellt hat. Hier hat einer der "Orange Icon"-Fixes geholfen um überhaupt zum Installer zu kommen.

Weis ich aber nicht ob das für den ICH9 nötig ist. Aber da der ICH10 ja nur eine leicht veränderte Version des ICH9 ist, ist es ja einen Versuch wert xD