

**Erledigt**

## **Installationsressourcen sind abgelaufen**

**Beitrag von „Element29“ vom 9. November 2019, 16:37**

Ich habe das Problem jetzt gelöst, werde das noch mal genauer testen. Ich habe den MBR-Installer gepatcht, jetzt sollte er auch mit 10.14.6 funktionieren. Das sollte ja auch mit GPT funktionieren.

Jetzt aber ein viel wichtiges Problem: USB 3.0 in Z77/HM77. Es hat bei mir nie richtig funktioniert, war mir aber auch egal. Nur hat mein Laptop nur USB 3.0. Ein USB-Adapter im WLAN/Bluetooth-Slot ist nicht bootfähig. Ich bekomme in einem USB 3.0-Port immer nur einen blauen Bildschirm, entweder findet er weniger oder sogar gar keine Laufwerke. Auch eine Windows-Installation hat er nicht angezeigt. Ich habe jetzt mal etwas mehr herumexperimentiert, mit EHC1 to EH01 und sowas, auch in 'Devices' die ID's für XCHI, IMEI und SATA eingetragen, aber es funktioniert immer noch nicht: Blauer Clover-Bildschirm ohne Theme und zerstörten Laufwerksicons. Bei USB 2.0 funktioniert alles.

Jetzt muß ich mich diesem Problem aber mal annehmen, denn mein Dell 17R Special Edition hat nur USB 3.0 ohne Fallback-Modus. Auf dem Laptop kann ich also zumindest mit dem jetzigen Clover gar nicht von USB installieren. Mit alten Versionen (48xx oder früher) ging es glaube ich noch.