

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 11. November 2019, 19:55

[Zitat von anonymous writer](#)

Mit OC funktioniert bei meinem neuen Rechner nur einmal Sleep. Beim zweiten Sleep geht der Power Button aus und fängt nicht an zu blinken. Drückt man dann den Power Button gibt es einen Reboot.

Mit Clover gibt es dieses Phänomen nicht. Jeder Sleep funktioniert mit anschließenden Aufwachen einwandfrei.

Bezüglich diesem Fehler wird mir bei Eingabe von

Code

1. `sudo pmset -g log | grep -i failure`

Diese Meldung ausgegeben

Code

1. Failure during sleep: 0xFFFFFFFF0000001F : EFI/Bootrom Failure after last point of entry to sleep

Sagt das jemanden was?

