

Erledigt

Coffee Lake Sammelthread (lauffähige Konfigurationen) Desktop

Beitrag von „INTOIT“ vom 19. November 2019, 12:20

Hallo [al6042](#) ,

eine Nachfrage zum Verständnis, die 3 USB Port Limit Patches by ©PMHeart in deiner config.plist..., sind die denn notwendig und wenn ja welche Funktion übernehmen die dann?

Auf dem gleichen Board habe ich die USB-Anschlüsse auch mit USBport.kext, aber ohne die Patches und ohne bisher bekannte Probleme laufen...

Zitat von al6042

USB
Ports

Da per 10.14.1 der Port-Limit-Patch nicht mehr läuft, habe ich mir auf Basis von [Brumbaers Kext as Kext can oder USB 3.0 ohne USBInjectAll](#) die Ports HS05, HS07-10, HS12-14, SS03-06, SS09 und SS10 eingerichtet.

Auch der USB 3.1 Gen2 Type C funktioniert dabei als SS06