

# **MACOS CATALINA 10.15 ERFAHRUNGEN**

**Beitrag von „00johnboogy00“ vom 25. November 2019, 20:33**

Ich habe jetzt Alles probiert:

- BIOS neu konfiguriert -> kein Erfolg
- plist (vor dem Update) zurückgespielt -> Kein Erfolg
- Boot Prio ist auch die UEFI auf der SSD

beim Booten bleibt das MB Logo "Gigabyte" stehen bis ich eine beliebige taste der apple Tastatur 2x drücke. Übrigens die Einträge "Boot Optionen" , "BIOS" usw. verschwinden aber das Logo bleibt stehen.

hat die EFI irgendein Einfluss auf das Bootverhalten des MB?

----EDIT----

[karacho](#)

Nach ewigem hin und Herumprobieren konnte ich das Problem durch Neuaufbau der EFI lösen und Neuinstallation von Clover r5099.

Der Bootloader brauchte wohl mehrere Versuche zum Booten. Ich habe gesehen dass unter EFI/CLOVER/DRIVER zwei Ordner waren BIOS und UEFI in beiden war der Treiber "ApfsDriverLoader.efi" **VERMUTLICH** habe ich diese bei manuellem aktualisieren vertauscht. Nach dem Entfernen des BIOS Ordner und erneute Installation der Treiber über Clover Configurator. Hat sich das Problem gelöst.

... so richtig kann ich mir das aber nicht erklären.

Gruß JB