

Erledigt

Intel QuickSync trotz Anleitung nicht erfolgreich

Beitrag von „hansmeiser“ vom 30. November 2019, 11:42



[CMMChris](#)

Das habe ich bereits gemacht und es funktioniert leider nicht.

Die einzigen ACPI Renames

Comment	Find* [HEX]	Replace [HEX]
change XHCI to XHC	58484349	5848435F
change XHC1 to XHC	58484331	5848435F
change SAT0 to SATA	53415430	53415441