

Seltsames USB Verhalten....

Beitrag von „Cassius“ vom 8. Dezember 2019, 18:36

Hi 😊

so da gehts schon los.

Wie deaktiviere ich denn die USB 3 Ports? und die USB 2 Ports?

Über das Hackintool habe ich bisher nur geschaut, was und ob Ports da sind.

Einige werden gar nicht angezeigt, deswegen habe ich da nicht weiter gemacht. Den vorgeschlagenen XHCI-unsupported.kext habe ich nun drin.

Oder fangen wir noch früher an. Der erste Schritt mit den ACPI Einträgen

- Rename XHC1 -> XHC
- Rename EHC1 -> EH01
- Rename EHC2 -> EH02

Wo???

Grüße

Nils