

# Seltsames USB Verhalten....

Beitrag von „apfelnico“ vom 10. Dezember 2019, 23:31

## [Zitat von Cassius](#)

Rename XHC1 -> XHC

Rename EHC1 -> EH01

Rename EHC2 -> EH02

Wo???

Gar nicht. Völlig unnötig bei deinem Z390. EHCI (alter reiner USB2-Controller) hat der nicht, und dein XHCI heißt wahrscheinlich auch nicht XHC1 (lässt sich mit IORegistryExplorer leicht rausfinden). Und weshalb das nun unbedingt XHC heißen soll, ist auch nur wegen Rehabmans USBInjectAll.kext. Dort sucht "IONameMatch" nach einem Controller namens "XHC", neuerdings wenigstens auch nach "XHCI". Schlampig gecodet, dafür soll nun ein ansonsten völlig unnötiger ACPI-Patch alles gerade biegen, damit die Kext läuft ...

CFBundleIdentifier	String	↕ com.rehabman.driver.USBInjectAll
IOClass	String	↕ USBInjectAll
▼ IONameMatch	Array	↕ 2 geordnete Elemente
0	String	↕ XHC
1	String	↕ XHCI
IOProviderClass	String	↕ AppleUSBXHCIPCI