

Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 12. Dezember 2019, 09:38

In den beiden Github-Quellen fehlen ja die drei Kexte BrcmBluetoothInjector.kext, BrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM2.kext. Ohne die wird es nichts mit BT.