

Erledigt

Lasst uns basteln: Vorke Notebook 15 (i5-8250U)

Beitrag von „CMMChris“ vom 16. Dezember 2019, 11:21

Habe mal wieder die Clover Config im ersten Beitrag mit dem aktuellen Stand aktualisiert.

Ich habe es nach wie vor nicht geschafft die Brightness FN Kombi zum laufen zu bringen. Ich bekomme nach wie vor nur den Funk Sound zu hören. Die PS2 Codes scheinen also nicht zu stimmen. Es wäre super wenn dazu jemand was sagen könnte. Aktuell ist diese SSDT drin:

Code

```
1. DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "hack", "BrightFN", 0x00000000)
2. {
3. External (_SB_.PCI0.LPCB.H_EC, DeviceObj)
4. External (_SB_.PCI0.LPCB.H_EC.XQ28, MethodObj) // 0 Arguments
5. External (_SB_.PCI0.LPCB.H_EC.XQ29, MethodObj) // 0 Arguments
6. External (_SB_.PCI0.LPCB.PS2K, DeviceObj)
7.
8. Scope (_SB.PCI0.LPCB.H_EC)
9. {
10. Method (_Q28, 0, NotSerialized) // _Qxx: EC Query, xx=0x00-0xFF
11. {
12. If (_OSI ("Darwin"))
13. {
14. Notify (\_SB.PCI0.LPCB.PS2K, 0x0406)
15. Notify (\_SB.PCI0.LPCB.PS2K, 0x10) // Reserved
16. }
17. Else
18. {
19. \_SB.PCI0.LPCB.H_EC.XQ28 ()
20. }
21. }
22.
23. Method (_Q29, 0, NotSerialized) // _Qxx: EC Query, xx=0x00-0xFF
24. {
25. If (_OSI ("Darwin"))
26. {
27. Notify (\_SB.PCI0.LPCB.PS2K, 0x0405)
28. Notify (\_SB.PCI0.LPCB.PS2K, 0x20) // Reserved
29. }
```

```
30. Else
31. {
32. \_SB.PCI0.LPCB.H_EC.XQ29 ()
33. }
34. }
35. }
36. }
```

Alles anzeigen