

Natives Thunderbolt wie beim echten Mac

Beitrag von „DSM2“ vom 17. Dezember 2019, 09:55

Ich bezweifle das die Firmware das Problem an sich ist, die Platform womöglich eher.

Den wenn dem so wäre und die Firmware das Problem darstellt, dann müsste bei 90 % meiner Kunden kein Thunderbolt mehr funktionieren, was es aber problemlos tut mit der neuen Version.