

Natives Thunderbolt wie beim echten Mac

Beitrag von „mo1dea“ vom 17. Dezember 2019, 11:02

Bei deinen Kunden wird vermutlich aber auch Hot-Plug funktionieren. Das ist bei einem TR4 Threadripper, aber nur schwer hinzubekommen. Nur mit der Warmboot-Methode(also einem Neustart) wurden die angeschlossenen Geräte früher erkannt. Wenn dieser Workaround, der mit der neusten Firmware aber unterbunden wurde, wieder funktionieren würde, wäre ich schon froh. (Ansonsten muss ich mir haufweise neue Hardware zulegen, nur um hin und wieder ein RAID anzuschließen)