

# Natives Thunderbolt wie beim echten Mac

Beitrag von „DSM2“ vom 29. Dezember 2019, 13:12

Hotplug ist nur mit einer entsprechenden SSDT möglich, die an das System angepasst werden muss.

In deinem Fall wahrscheinlich gar nicht vorhanden gewesen oder aber nicht korrekt konfiguriert.

Zudem ergibt dein letzter Punkt keinen Sinn.

Egal ob deine Karte oder die meiner Kunden, es ist die selbe Firmware.

Wenn es bei Ihnen geht, dann muss es auch bei dir laufen.

Vielleicht ist beim Flashen was schief gelaufen aber das würde ein erneutes Flashen beheben.

Zudem solltest du mal deine Hardware in deinem Profil hinterlegen.

Edit: Welches Board nutzt du überhaupt? Thunderbolt AIC Header verbunden?

Edit 2 : Rennt... leider noch nicht mit der Titan aber schon mal ein Anfang.

