

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „elbastei“ vom 20. Dezember 2019, 16:37

Seltsame Sache - ich weiss nicht, ob es am Update auf die Bios F8 liegt oder ich einfach gestern zu unaufmerksam war - auf jeden Fall höre ich jetzt ein unschönes Fiepen ("coil whine"), sobald ich die Latenz in Ableton auf kleiner/gleich 128 smp stelle.

Laut Internet ist das Phänomen leider nicht soooo unüblich bei i9 9900k/Z390 im speziellen und Elektronik im generellen. Habt ihr Erfahrungen damit?