

Erledigt

DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE

Verbindungsproblem

Beitrag von „CMMChris“ vom 27. Dezember 2019, 12:29

Die DW1820A braucht einen speziellen Firmware Injector. Einfach die Binary in der FirmwareData Kext nach einem Update austauschen. Die restlichen Kexte können aktuell sein. Für Catalina ist PatchRam3 nötig für reibungslose Funktion.