

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Diabolusz“ vom 29. Dezember 2019, 10:40

[JimSalabim](#) Danke.

1. Genau das meine ich. Es war mir nie aufgefallen, aber jetzt wo du es gesagt hast, konnte ich es genau so reproduzieren. Es kommt immer vor wenn die Einstellungen im Bios geändert wurden. Strom schalte ich auch nie ganz ab. ErP ist auf disabled.

2. Ich hätte lieber, die Lüfter würden auch unter Minimallast minimal laufen. Ich werde die Temperatur der GrakA in den nächsten Tagen mal im Auge behalten.

3. Aber das was ich nicht verstehe ist, dass ich auch unter W10 mit der offiziellen CAM Software keine Veränderungen höre wenn ich die Einstellungen ändere. Die Pumpe läuft immer auf Maximum und die Lüfter drehen auch sehr hoch. Die RGB Farben kann ich aber ohne Probleme im CAM einstellen.

Habe jetzt beide Gehäuselüfter an das MoBo angeschlossen und werde mal versuchen ob ich das dann mit liquidctl in den Griff bekomme.