

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „Hubert1965“ vom 29. Dezember 2019, 14:09

Edit by arigata9: Bitte keine Vollzitate von Beiträgen, welche direkt über deiner Antwort stehen...

Von einem der Teilnehmer an der Diskussion hier kam der Hinweis, dass falsche Kexte die Firmware meiner Bluetooth-Karte beschädigen könnten ([hier](#)). Ich mag es aber nicht, wenn mein Computer aufgrund zwar gut gemeinter aber dann doch falscher Ratschläge Schaden nimmt. Daher halte ich es nach wie vor für klug, die Fehlersuche vor das Reparieren zu stellen.

Andere Frage:

Die USB-Ports sind doch alle Teil des Motherboards, in meinem Fall ist das ASUS Prime Z390-A. Das müsste doch heißen, dass jeder, der dieses Board verwendet, genau die gleichen USB-Einstellungen verwenden müsste. Oder nicht? Wenn meine Annahme stimmt, wäre es doch klüger, wenn jemand, der ohnehin erfahren ist beim Erzeugen von Kexten, einmal ein USB-Kext für ASUS Prime Z390-A macht, und es z.B. [hier \(Kexte im Downloadcenter\)](#) bereitstellt. Falls das schon jemand gemacht hat, hab ich es dort übersehen, ich habe weder unter *Allgemein* noch unter *Chipset* etwas passendes gefunden.