

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „al6042“ vom 29. Dezember 2019, 14:23

Nicht alle User eines Z390-A nutzen die darauf verbauten USB-Header für 2.0 oder 3.1 gleich.

Somit kann der USB.kext eines Users der alle drei möglichen USB2.0-Header berücksichtigt aber die 3.1-Header aussen vorläßt, nicht für User, die eher mit 3.1-Header hantieren und 2.0-Header auf ein Minimum reduzieren, eingesetzt werden.

Deswegen sind solche Kexte zwar nett gemeint, aber jeder User muss sich sein eigenes Konstrukt anschauen und einen dedizierten Kext für sich einrichten.