

Erledigt

Installationsproblem: ACPI Error

Beitrag von „al6042“ vom 6. Januar 2020, 12:15

Die Aufteilung der USB-Ports hatte ich im EFI-Paket gesetzt um die Hälfte der USB2.0 und einige der USB3.0 ohne großes Gefummel auch während der Installation bereitstellen zu können.

Ansonsten wären alle USB3.0 dem Port-Limit zum Opfer gefallen.

Wichtig ist auch, dass die zweite LAN-Schnittstelle (Intel I211 AT) nicht mit dem IntelMausi, bzw. IntelMausiEthernet funktionieren wird.

Dafür gibt es im EFI-Paket, unter /EFI/_kexte, den SmallTree-Intel-211VA-PCIe-GBE.kext.