

Erledigt

Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?

Beitrag von „maschinenwart“ vom 7. Januar 2020, 10:50

Hallo fettfoen,

warum benutzt du nicht das original Bios von Gigabyte? Ich habe genau das gleich Board wie du und habe seit Version F5 ein funktionierendes Thunderbolt. Nur HotPlug funktioniert nicht! Ich muss also die Thunderboltgeräte vor dem Start des Rechners eingeschaltet haben.

Außerdem musste ich die Startphase von Clover auf mindestens 5 Sekunden stellen, da ich ansonsten ein Reboot brauchte, damit mein Thunderbolt-Audiointerface erkannt wurde.

Wichtigster Punkt ist allerdings eine vorherige Windowsinstallation und ein Firmwareupdate des TB-Chip, damit du es im Bios aktivieren kannst.

Gruß

MW