

**Erledigt**

## **Installationsproblem: ACPI Error**

**Beitrag von „wieloch“ vom 7. Januar 2020, 13:39**

Kleines Update:

Ich habe einen neuen Bootstick per TINU erstellt, womit es zunächst auch nicht geklappt hatte. Danach habe ich in TINU den EFI Ordner direkt mit installieren lassen. Der Fehler ist jetzt weg.

Zuletzt ist mir der Fehler "Service excited with abnormal code: 1" aufgefallen, jedoch bin ich ohne weiteres in das Installationsmenü gelangt.

Vielen Dank für eure freundliche Hilfe nochmal!