

Sleep/NVRAM Feintuning Z390

Beitrag von „NoBody_0“ vom 12. Januar 2020, 11:51

1. dein SSDT-EC-USBX fehlt am ende .aml, da du sie in der config als SSDT-EC-USBX.aml genannt hast!!

2. USBPorts ist falsch konfiguriert. bist du sicher alle deine HS-Ports als USB2 sind!!!