

Erledigt

DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE

Verbindungsproblem

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 12. Januar 2020, 18:08

Schreib ich ja, mit Patch auf **AirPortBrcm4360.kext**

Code

1. "compatible",
- 2.
3. Buffer (0x0D)
- 4.
5. {
- 6.
7. "pci14e4,4331"
- 8.
9. },

funktionier die Karte. Wobei ich mich da immer Frage warum ist die ID dann im AirPortBrcmNIC.kext enthalten.

Mit BT verstehe ich das so das dein Laptop im Moment gar nicht richtig in Sleep geht. Daher kann sich das ja auch noch ändern.