

BCM94360CS2 wird nicht erkannt

Beitrag von „NORDAVID“ vom 12. Januar 2020, 22:43

Genau so hab ich mir das auch gedacht, habe nur zwei Kabel (D- D+) die zum internen USB Header gehen und das sind ja die Datenleitungen, Strom kommt über den M2 Slot.

Bluetooth ist auch nicht das Problem, läuft über USB und alle USB Ports funktionieren.

Ich frag mich nur ob ich irgendwas tun kann, das Wifi erkannt wird.

[ralf.](#) danke, den Thread kannte ich schon hatte bereits viel gesucht. Dort wird der ursprüngliche Slot in dem die Intel Karte war auch ignoriert und eine der beiden M2 Slots verwendet, bei denen die Karte flach auf dem Mainboard sitzt. Mein Mainboard hat nur einen dieser Slots und darüber wird die Karte nicht erkannt. Habe auch schon das Bios auf die neuste Version sowie ältere geflasht, ändert nichts.

Wenn laut Mainboard Spezifikationen PCIe bei dem M2 Slot angegeben ist sollte das doch gehen? (Weil jemand meinte ob an dem Slot eventuell nur Festplatten laufen) Vielleicht übersehe ich irgendwas, aber aktuell weiß ich nicht was ich noch probieren könnte.