

Usb 3.0

Beitrag von „xX_Synt@x_Xx“ vom 17. März 2013, 21:25

Hallo,

ich habe seit kurzem Mountain 10.8 erfolgreich installiert. Alles funktioniert perfekt bis auf meine USB 3.0 Karte.

Im Windows wird sie als Etron USB 3.0 eXtensible Host Controller erkannt.

Treiberdetails: UCX01000.SYS

Ich habe die Treiber von Lacie/Modbin USB3 installiert. Es laufen aber keine der beiden Platten an die an der Karte angeschlossen sind. Ich muss jedoch erst einmal testen ob ein anderes Gerät am Controller funktioniert. Es muss doch aber irgendwie möglich sein meine Platten zum laufen zu bekommen 😞

Gibt es noch eine andere Möglichkeit?

Freundliche Grüße

Edit: Ok auch ich kann andere Komponenten anschließen und sie gehen. Die Festplatten jedoch nicht. Nur seltsam warum sie angezeigt werden aber nicht laufen....