

X299 Asus Prime Deluxe II & i9-10900X Build - Installationsprobleme!

Beitrag von „DSM2“ vom 18. Januar 2020, 21:48

Die CPU ist irrelevant und auch das Board ist kein Refresh Board (kein Cascade Lake Board)

Das Problem ist einfach nur eine Fehlkonfiguration der EFI, nicht mehr und nicht weniger.

Die Problematik der neuen Boards haben keinen Bezug zu dem Problem hier.