

Erledigt

festplatten als nicht identifiziert

Beitrag von „Urgeist“ vom 18. Januar 2020, 23:38

Bei mir ist es der Treiber vom internen SATA Controller der manche Platten erkennt. andere als "nicht identifiziert". Habe viel rum gemacht mit .kextx und Patchen. Lies sich nicht zum laufen bekommen.

Letzten Endes habe ich High Sierra extern per eSATA installiert. Das läuft super.

Dein Board hat laut Spezifikation der Gigabyte Seite **2 SATA Controller**:

Intel® P55 Express Chipset und GIGABYTE SATA2 chip.

Versuch mal den 2 Controller im BIOS zu aktivieren und da die gewünschte Platte dran zu hängen. Vergiss nicht AHCI zu aktivieren, kein RAID oder IDE.