

Erledigt

Feintuning: Ruhezustand

Beitrag von „julian91“ vom 21. Januar 2020, 10:42

Vermutlich wird die Originale WLAN Card mit BT per USB nicht auf Internal stehen und somit den Sleep verhindern , sollte aber mit dem USB Patching dann behoben werden 😊