

# 1. Installationsroutine auf SSD nicht möglich

**Beitrag von „mitchde“ vom 23. Januar 2020, 09:16**

PS: Mit Clover EFI hat das Install Problem nix zu tun. Jedoch hast du mehrere USB Port FIX kext patches (mehrere verschiedene für verschiedene OS Versionen von 10.11 bis 10.4) aktiv. Es wird mit Sicherheit nur eine davon passen. Die anderen "stören" dann nicht, da Clover schlicht die gesuchte(n) Bytefolge in dem zu patchenden kext nicht findet - das kostet jedoch etwas Bootzeit (Bytefolge suchen .... aber nicht finden und auch nix patchen, nächste Bytefolge suchen ...)

Denke da geben dir andere mit ähnlichem Board/Chipsatz (2xx/3xx Chipsatz) die Info welche der USB patches deaktiviert (oder gelöscht) werden können. Bei meinem alten MB gibts da noch keine Probleme, da viel weniger USB Ports da sind 😊